

# Digital Ultrasonic Cleaner

---

Ultrasonic Shock Waves થી ઓપરેશન દરમ્યાન વપરાતા અત્યંત નાજુક Instrument ને સાફ કરી શકાય છે.

Pre -Treatment: ઓટોકલેવ મશીન મા મુકતા પહેલા આ ક્રિયા સંપન્ન કરવામાં આવે છે .આ પધ્ધતિ થી ચેપ લાગવાની શક્યતા ઘટાડી શકાય છે અને Instrument નું આયુષ્ય લંબાવી શકાય છે.

